



GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Guante de descarnado y lona



Guante de descarnado y lona

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guante confeccionado totalmente en descarnado curtido al cromo. Además, cuenta con costuras protegidas casi en la totalidad de las comisuras y en su interior completamente forrado.

GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



<http://astaragroup.com>

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9



GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®


Guante de descarnado y lona

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características

- Guante de buena resistencia y flexibilidad al tacto
- Cómodo y flexible
- Material descarnado y lona
- Color: blanco/amarillo
- Costura de poliéster
- Dedo pulgar recto
- CE EN: 388 2122

EN 388:2003



**PELIGROS MECÁNICOS
NIVELES DE RENDIMIENTO**

3243X



A-F: Resistencia al corte de hoja recta (EN ISO: 13997)

1-4: Resistencia a la punción

1-4: Resistencia al desgarrado

1-5: Resistencia al corte con cuchilla circular

1-4: Resistencia a la abrasión

Nota: revise la tabla según el modelo.





GUANTES DE SEGURIDAD

ASTARA®

Guante de descarte y lona



PROTEGER DE
FUENTES DE CALOR Y
RADIOACTIVIDAD



ALMACENAR EN UN
LUGAR FRESCO Y
SECO

Tamaño	Longitud	Tolerancia
S	23 cm	± 0.5 cm
M	24 cm	± 0.5 cm
L	25 cm	± 0.5 cm
XL	26 cm	± 0.5 cm
XXL	27 cm	± 0.5 cm



Usos

- Montaje
- Industria automoción
- Industria mecánica
- Labores de supervisión
- Carga y descarga.



CUADRO DE ALERTA

Precaución

Este producto contiene materiales que podría causar cierta reacción alérgica, no usar estos guantes cuando exista el riesgo que se enreden en pieza móviles de maquinaria, los test hacen referencia al material en la palma de los guantes

Advertencia

Examine los guantes antes de usarlos y evite usarlos si están desgarrados, perforados o usados Este guante no brinda protección térmica prolongada, ni contra sustancias químicas peligrosas. Conserve el producto alejado de las chispas, flamas y otras posibles fuentes de combustión, ya que el material fundido puede causar quemaduras graves

Limpieza

El guante no debe dejarse en condiciones contaminadas, la limpieza y desinfección no están aprobada para estos guantes. Nota. el uso de los guantes lavados puede diferir en el desempeño especificado en la etiqueta. Almacenamiento: los guantes deben almacenarse idealmente entre 5 - 25 °C un área seca y bien ventilada en su paquete original, prevenir de la luz solar

ASTARA®

ATENCIÓN AL CLIENTE



981 092 824

E-MAIL CORPORATIVO



areacomercial@astaragroup.com

PÁGINA WEB



http://astaragroup.com

OFICINA PRINCIPAL



Av. Guillermo Dansey Nro
828 Int. E231 - Puerta 9